

Wegen linknr. 40095

Vaste gegevens

Inspectie halfjaarberding 2024

Inspectie gegevens

Cyclische planning [0.1

Werkplan gegevens

Projecten onderhoud [0.1

Rafeling asfalt

L1

Dwarsonvlakheid asfalt

G

Oneffenheden asfalt

G

Scheurvorming asfalt

G

Randschade asfalt

L1

Dwarsonvlakheid elementen

Niet ingevuld

Oneffenheden elementen

Niet ingevuld

Voegwijdte elementen

Niet ingevuld

Oneffenheden cementbeton

Niet ingevuld

Scheurvorming cementbeton

Niet ingevuld

Voegvulling cementbeton

Niet ingevuld

Laatste inspectiedatum

22/01/2025

Niet geïnspecteerd

Niet ingevuld

Opmerkingen uit inspectie

Zetting

G

Wegen linknr. 47200

Vaste gegevens

Inspectie halfverharding 2024

Rafeling asfalt

L1

Dwarsonvlakheid asfalt

G

Oneffenheden asfalt

G

Scheurvorming asfalt

L1

Randschade asfalt

L1

Dwarsonvlakheid elementen

Niet ingevuld

Oneffenheden elementen

Niet ingevuld

Voegwijdte elementen

Niet ingevuld

Inspectie gegevens

Cyclische planning [0]

Werkplan gegevens

Projecten onderhoud [0]

Oneffenheden cementbeton

Niet ingevuld

Scheurvorming cementbeton

Niet ingevuld

Voegvulling cementbeton

Niet ingevuld

Laatste inspectiedatum

22/01/2025

Niet geïnspecteerd

Niet ingevuld

Opmerkingen uit inspectie

Zetting

G

Toelichting weginspectierapporten

Het Westkanaalpad ter hoogte van Malvert bestaat uit 2 wegvakonderdelen ('objecten'). Deze objecten hebben de nummers 47200 (zuidelijk deel) en 40095 (noordelijk deel).

Beide objecten zijn op 22 januari 2025 geïnspecteerd. In het noordelijk deel zijn de volgende schadebeelden geconstateerd: lichte rafeling (L1) en lichte randschade (L1).

In het zuidelijk deel zijn de volgende schadebeelden geconstateerd: lichte rafeling (L1), lichte scheurvorming (L1) en lichte randschade (L1).

De schades vallen nog ruimschoots binnen de normen.